

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4403 Вечернее платье с длинной юбкой

Ткань: хорошо драпирующиеся
плательные ткани из натуральных или
смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния,
подкладочная ткань.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа платья – 2 см,
остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Средняя часть спинки – 2 детали
6. Средняя часть полочки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь
3. Средняя часть полочки – 1 деталь
4. Средняя часть спинки – 2 детали

ПОШИВ:



1. Стачать вытачки на верхних и нижних частях спинки, глубины срезать до 1 см и заутюжить к середине.
 2. Стачать вытачки на верхних частях полочки, глубины срезать до 1 см и заутюжить к середине, нижние вытачки – к центру. На нижней части полочки заложить складки. При необходимости рассечь участок, обозначенный волнистой линией. Скрепить складки по верхнему срезу.
 3. На средних частях спинки и полочки с изнаночной стороны выполнить 4 горизонтальных защипа через каждые 2 см. Глубина защипа – 2 мм.
 4. Притачать верхние и нижние части полочки и спинки к средним частям. Припуски заутюжить на центральные части.
 5. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать молнию.
 6. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить. Стачать боковые срезы. На юбке припуски обметать и заутюжить на спинку, на лифе – разутюжить.
 7. Обработать вытачки на подкладке полочки и спинки, притачать средние части. Обметать нижний срез подкладки. Стачать боковые и плечевые срезы подкладки. Припуски заутюжить на спинку. Сложить платье с подкладкой лицом к лицу и обтачать горловину. Рассечь вдоль вертикального выреза. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть подкладку, выправить и приутюжить. Обтачать в два приема пройму: сначала спинку, затем полочку. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть, приутюжить. Скрепить подкладку с изделием по боковым и нижнему припускам. Прикрепить обтачку к тесьме молнии.
 8. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
- Поздравляем, платье готово:)